

Erledigt

## Mountain Lion auf alten Macs mit 64-Bit-CPU, aber 32-Bit-efi (wie MacPro 1,1 / 2,1)

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 25. Mai 2018, 16:32

[Zitat von MacPeet](#)

.....Dann kann sich Deine umgeflashte Karte scheinbar selbst regeln, was ja sehr gut ist. ...

.....Meine Karte gibt mir nativ auch kein Audio an DisplayPort. Erst mit HDMIAudio.kext bekomme ich dies. .... ..

Ja - die Karte ist recht leise.

Audio bekomme ich auch nicht nativ am HDMI-Port - da musste auch der HDMIAudio.kext her (auf den Du mich letztes Jahr aufmerksam gemacht hast 😊).

Ich habe gerade eine PC-HD5870 reingehangen, die natürlich nicht den Bootscreen, aber dann das vorgewählte Volume anzeigt (zum Auswählen muss ich mir das Blatt mit der Abfolge neben die Tastatur legen 😄).

Wäre diese HD5870 besser für den MP? Ist ja einer der ganz wenigen, die es auch als Apple-Version gab.

Einen MACFanControl habe ich auch gefunden, den ich Sensor-gesteuert agieren lasse.

Gruß

LOM