Kurzanleitung: Catalina / BigSur auf Dell Latitude E6330 (E6X30) mit Intel Core i7-3520M und HD4000

Beitrag von "anonymous_writer" vom 25. Mai 2018, 21:53

Bei mir eigentlich nur das Problem das ich denn wegen Fehlen nicht richtig Testen kann. 🙂



Mir ist nur aufgefallen das der EFI-Ordner eigentlich auf allen Laptops dieser Art super funktioniert außer es ist ein 15 oder 13 verbaut. Es benötigt da andere Einstellungen für den Prozessor und ich kann da oft nur raten.