

Erledigt

## Einige X230 Details:

**Beitrag von „griven“ vom 27. Mai 2018, 21:14**

Mich wundert es einigermaßen das ausgerechnet das BT Modul stresst. Ich kenne das bei den Thinkpads eher vom Fingerprint Reader...

Ansonsten wäre das hier vielleicht noch interessant: <https://github.com/xxx10101xxx/ThinkPad-X230-macOS>