

Erledigt

Back- und Front Audio funktionieren nicht mehr! Clover oder Wlan-Modul Problem?

Beitrag von „armut“ vom 29. Mai 2018, 15:29

Ich muss gestehen, dass sich das Problem von selbst gelöst hat.

Ich habe dem ursprünglichen Wert (1) im Clover eingetragen und konnte danach einfach den Ausgangsport wählen.

Ich hatte sogar mehrere Neustarts durchgeführt, da evtl. während dem Bootvorgang etwas nicht korrekt geladen sein könnte. Bleibt mir ein Rätsel!

Ich mache aber trotzdem einen Hacken!