

Erledigt

Seit 10.13.5 wird keine externe Festplatte erkannt :/

Beitrag von „Chris333“ vom 2. Juni 2018, 18:48

Entschuldigung für den Alarm,

Scheinbar lag es am USB 3.0

Das problem hat sich gelöst indem ich eine aktuelle Version des:

USBInjectAll.kext

installiert habe.

Hab dann noch in der config.plist von Clover den 15-Port-Limit KextsToPatch Eintrage geändert.

Der sich in Clover auf der linken Seite unter: **Kernel and Kext Patches** befindet

Comment: Remove 15 port limit completely in 10.13.4

Name: com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI

Find: 837D940F 0F839704 0000

Replace: 837D940F 90909090 9090

Jetzt klappt alles wunderbar.

Trotzdem vielen vielen Dank für euren Support 😊