

Erledigt

Kaby Lake Sammelthread (Hilfe und Diskussionen) Desktop

Beitrag von „Arkturus“ vom 10. Juni 2018, 13:23

Bios ist aktuell 1209 und Default geladen.

Update

Ich hatte versehentlich die unbearbeitete config.plist eingestellt.
hier die aktuelle config.plist.

Update II.

Die iGPU scheint gerade ausgestiegen zu sein. Nach einem Reboot blieb der Monitor schwarz, auch keine Bios mehr. Muss sehen, ob ich das Board tauschen muss.

Update II.

Scheinbar wurde im Sleepmodus die Graka auf dem Board deaktiviert. Das Gleiche isdt mir kurz danach auch mit der GT730 passiert. Einige Minuten das Board vom Stromnetz nehmen behebt das dann.

Ich habe jetzte wieder das SMBIOS 18,1 und damit läuft die iGPU HD630 stabil und wird mit 1536 MB NVRAM erkannt. Weitere Probleme muss ich noch erkunden. Mach ggf. eigenen Thread dazu auf.