

**Erledigt**

## **Rode Mikro wird nicht erkannt :(**

**Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 13. Juni 2018, 18:31**

Dann hast du ja noch ein paar Ports zu testen. Bitte auch mit anderen Geräten validieren, dass es nicht an den Ports liegt. Wie viel Strom können die Ports abgeben? Kann es daran liegen, dass zu wenig Strom für das Mic zur Verfügung steht? Hier nochmal der Hinweis auf ioreg (IORegistryExplorer), da steht so einiges drin...