

**Erledigt**


## Update Problem mit HP Probook 6560b

Beitrag von „DJChillyman“ vom 23. Dezember 2012, 18:51

Hab es endlich hinbekommen, das System hat sich mit "-v -x" laden lassen, danach habe ich



andere kext für die Grafikkarte eingefügt und jetzt funktioniert es!!!



ich bräuchte eure Hilfe nur noch kurz für kext für W-lan Webcam und USB



(W-lan karte: broadcom 4313)