

Erledigt

Installation Möglich

Beitrag von „motte1905“ vom 14. Juni 2018, 20:11

Ich habe jetzt einen neuen Bootstick erstellt Legacy Boot da UEFI noch nicht unterstützt wird. Clover braucht 60 Sekunden zum starten und nach starten des Icons zur Installation von Mac OS in Clover. Wird in Verbose mode langsam bis Read Kernalcache geladen und dann passiert nichts. Nach 30 Minuten schaltet sich das System einfach aus. Ist vielleicht ein fach das Acer Aspire 7750G zu alt?

MFG

motte1905