

**Erledigt**

## **X299 High Sierra Installations Probleme**

**Beitrag von „apfelnico“ vom 15. Juni 2018, 00:15**

Empfehle dir noch zwei weitere (gleiche) Speicherriegel einzusetzen, davon profitiert das System. Der Prozi mag gern vierkanalig auf den Speicher zugreifen.

Habe noch eine SSDT angehängt, die kannst du mit der gleichnamigen tauschen in EFI/CLOVER/ACPI/patched

Damit solltest du auch das Audiodevice im Systembericht unter PCI finden.

Und noch eine weitere Kext von mir, die gehört in EFI/CLOVER/kexts/Other.

Ist für Apples Powermanagement der Grafikkarte zuständig.

Hast du schon den Nvidia Webdriver installiert? Dann sollte alles gut sein bis auf WLAN. Da konnte ich nicht rausfinden, was da drin steckt.

So, Schluss für heute, DAS RUNDE MUSS INS ECKIGE (ich muss ins Bett).