

**Erledigt**

## **Hilfe Macbook hat den Geist aufgegeben, und Boostick nicht vollständig**

**Beitrag von „lbins“ vom 16. Juni 2018, 23:47**

So nun läuft zwar mein Packard Bell mit High Sierra, aber ohne Ton. Welche kext wäre für mich der richtige, damit ich auch ton habe.

Und vielleicht kann mir auch jemand noch die Frage beantworten warum ich nur vom installationsstick aus mein Sytem booten kann, er wurde mit Clover version 4268 erstellt. Ich weis nicht wo sich der Fehlerteufel eingeschlichen hat.