

Erledigt

## Power Mac G5: CPU-Calibrierung ...

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 20. Juni 2018, 12:12

[Zitat von umax1980](#)

....

Du wirst aber aufgrund der Position da nicht drum herum kommen, das Board nochmal rauszunehmen. ....

Da hast wohl leider Recht - ich habe unter Verrenkungen versucht, das Steckerchen reinzuschieben, aber geht nicht.

Nein - das Kabel ist ja am Sensor, der auf meinen Blech montiert war. Da ist alles in Ordnung.

Na dann ....