

Erledigt

Lifebook E782 Sound und sonstiges Feintuning

Beitrag von „Holz_Michel“ vom 23. Juni 2018, 12:09

Gerade extra nochmals getestet, bei der 0x01660003 bleibt der Laptop Bildschirm wirklich schwarz! Display Port geht dann aber.

EDIT: Mit der angehängten schnell aus Rehabmans Repo und meinen bisherigen Einstellungen zusammengebastelten config.plist läuft Displayport, internes Display und mein CPU Power Management. Kann mir jemand erklären, wie das jetzt gehen kann, obwohl die ...4 ig-platform-id nur einen Port unterstützt? 😄 Sonst sehe ich außer Duallink auf "A" statt wie bisher auf "1" keine wirkliche Veränderung...