

Erledigt

DELL Inspiron 15 7570 Sierra & Mojave (kein Sound)

Beitrag von „DerGiftzweig“ vom 30. Juni 2018, 20:57

So also bei Bluetooth kann ich nun entwarnung geben.

Ich habe nun meine Bose Soundlink II Erfolgreich verbunden und kann darüber auch Ton abspielen.

Aber über die Internen Lautsprecher will er weiterhin kein Sound abspielen.

Kann das an der fehlenden Layout-ID in meiner Config liste liegen?