

Erledigt

Lifebook E782 Sound und sonstiges Feintuning

Beitrag von „Holz_Michel“ vom 30. Juni 2018, 22:59

Hallo an die "Sleep Spezialisten"

2018-06-30 22:10:58 +0200 Wake Wake from Normal Sleep [CDNVA] due to HDEF GLAN/HID Activity: Using AC (Charge:190%)

Kann damit denn wirklich niemand etwas anfangen? GLAN scheint irgendetwas Ethernet mäßiges zu sein, aber HID kann nicht sein, da ja keine Eingabe meinerseits stattfindet. Die 190% Ladestand hängen vermutlich mit meinen 2 verbauten Akkus zusammen, aber wenn ich einen davon demontiere habe ich immer noch das gleiche Problem.

Wie gesagt, Fehlverhalten nur wenn in der Docking Station, normale Powerbuchse sowie Akkubetrieb alles wie es sein soll, weiß denn niemand wie man so etwas in den Griff bekommen kann?

Vielen Dank im Voraus

EDIT: Im Anhang noch die pmset assertions, ich kann da aber nicht wirklich viele Informationen gewinnen.

EDIT 2: Lustiger Nebeneffekt: Ich habe nun nach kurzer Internetrecherche einfach mal den flag "darkwake=9" gesetzt, den es ja bekanntlich im CloverConfigurator nicht zur Auswahl gibt.

Damit ist offenbar nun der Apple-Logo-Boot-Glitch behoben. 😄

Am eigentlichen Problem ändert es jedoch leider nichts.