

Erledigt

DELL Inspiron 15 7570 Sierra & Mojave (kein Sound)

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 2. Juli 2018, 07:50

Als kompatibel wird die ALC255 für den AppleALC angezeigt. Nur mit anderen Layout ID's als denen welche du angegeben hast. 3 ist da der Einzige welcher passt.

| | | | | |
|---------|---------------|----------------------------------|-----------|---|
| Realtek | ALC3236 | layout 4, 5, 28, 29 | 13 (10.9) | — |
| Realtek | ALC255 | layout 3, 13, 17, 18, 27, 28, 99 | 13 (10.9) | — |
| Realtek | ALC256/ALC260 | layout 13, 56 | 13 (10.9) | — |

Hast du Sound mit dem hier im Anhang, dann kann ich dir nochmals welche erstellen mit den anderen ID's.