

Erledigt

Hackintosh fährt nicht runter, oder Neustart High Sierra 10.13.5

Beitrag von „crusadegt“ vom 3. Juli 2018, 08:44

Ich hatte tatsächlich mal ein ähnliches Problem bei einem T520... Während der WLAN Stick angeschlossen war schmierte die Kiste regelmäßig ab eiskalter Neustart... Ende vom Lied war ne Wifi Karte eingebaut und seitdem is Ruhe.