## **GA-G41M Combo Rev2.0: Bios-Mod Microcode** für Xeon X5450

Beitrag von "LuckyOldMan" vom 5. Juli 2018, 16:23

Zitat von ductator
sollte der beim Core 2 Duo A0E anzeigen
Und das macht er auch!
Win10x64-1803 habe ich neu installiert - geht gefühlt etwas flotter als eben. Obwohl aus der Erfahrung heraus Win noch keine großen Probleme mit MB-Wechsel hatte, war ich eben etwas erstaunt, dass es etwas lahmte.
Soweit scheint es bzgl. Microcode also zu passen. Zu weiteren OS-Aktivitäten mache ich im Ursprunsgthread weiter.
Gruß LOM