

Erledigt

HP Envy 6 1171-SG WLAN Probleme nach EFI Überarbeitung

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 5. Juli 2018, 18:52

Ich muß da langsam passen.

Trotzdem hier nochmal eine DSDT zum Testen für den letzten Kext ohne Sound.

Den Haken im Bild hast bei den verschiedenen Kexten auch schon mal probiert?

