

Erledigt

HP Envy 6 1171-SG WLAN Probleme nach EFI Überarbeitung

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 6. Juli 2018, 11:12

Ich verstehe nicht warum der "PropertyInjector.kext" bei dir nicht greift. Aber egal, dann halt jetzt so.

Patche die DSDT aus dem Post zuvor mit dem angehängten Patch und verwende dann dazu den Kext ebenfalls hier im Anhang.