

Erledigt

GA-G41M Combo Rev2.0: Bios-Mod Microcode für Xeon X5450

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 6. Juli 2018, 13:33

[@ductator](#)

Ich habe mal flott wieder die CPUs gewechselt - jetzt ist der E8500 wieder im G41M Combo drin. Läuft gefühlt wie gewohnt - das installierte Yos lässt sich wieder starten.

Für welche CPU war eigentlich der schon vorhandene Eintrag (s. o.)?

Gruß
LOM