

Erledigt

High Sierra auf Barebone PC - i3-5010U

Beitrag von „CPU1999“ vom 7. Juli 2018, 12:28

Hört sich interessant an, also versuchst du das Original BIOS neu zu flashen oder hast du ein modifiziertes?

Ich Versuch schon die ganze Zeit an ein BIOS File für meinen Mini PC zu kommen - allerdings ohne Erfolg und der Support irgnoriert meine E-Mails 🤔

--

Ich habe allerdings noch ein anderes Problem, ich habe nun die AR9485 Wifi Karte eingebaut und laut folgendem Post müsste die Karte mit zwei Kexten laufen:

[Endlich , Atheros AR9485 WIFI voll funktionsfähig Kext Download](#)

Ich habe beide in meinen kexts Ordner in EFI kopiert, aber das WLAN funktioniert leider weiterhin nicht. MÜSSEN die Kexts in den S/L/E Ordner?