

Erledigt

[Bau-Tagebuch] MBX MKII Limited Edition - 055

Beitrag von „crazycreator“ vom 10. Juli 2018, 23:27

Um die M.2 Socket Fragen abschließen zu können:

Ich brauche soviel wie möglich der SATA Ports, deshalb frage ich mich ob folgende Einstellung funktioniert:

M.2_1 Socket im PCIEX4 Mode und M.2_2 Socket im SATA Mode geht nicht???

Aber wenn ich beim M.2_2 Socket PCIEX3.0 nutze bleiben SATA Port 5 und 6 aktiv?