
## BIOS Update nun startet HS 10.13.5 nicht mehr durch.

Beitrag von "Harper Lewis" vom 12. Juli 2018, 18:19

Schönen guten Abend,

ich habe noch ein paar Screenshots meiner UEFI-Einstellungen gefunden:





Und im Anhang ein EFI-Verzeichnis, mit dem die Installation klappen sollte. Deine GPU läuft meines Wissens ohne Webdriver, die iGPU habe ich connectorless konfiguriert. Es kann sein, dass die USB-Kext noch angpasst werden muss. Viel Erfolg!