

Erledigt

HS auf Lenovo Thinkpad T430

Beitrag von „Arkturus“ vom 19. Juli 2018, 14:06

Hallo [@Sascha 77](#) leider wird das hier nix. Das installierte Windows kann mit der gebrandeten WLAN Karte nichts anfangen und leider habe ich auch kein Ethernetkabel dabei. Es bleibt wohl nur übrig auf die Rückkehr zu warten und dann mit dem Bootstick die Kexte in Ordnung zu bringen. Auslöser der Aktion war zu probieren ob der Kartenleser mit den aktuellen Kexten erkannt würde. Das ging dann leider schief. Der vorhandene Bootstick erkennt die Tastatur nicht. Somit kein Login möglich.