

Erledigt

WLAN Broadcom BCM94360 funktioniert nicht in PCIe 1x Slot

Beitrag von „al6042“ vom 20. Juli 2018, 09:07

Wenn Slots mal nicht mehr tun was sie sollen, dies aber schon mal gemacht haben, hilft vielleicht das Reset des BIOS, natürlich mit anschließendem wieder konfigurieren...