

**Erledigt**

## **R9 390 im Betrieb mit macOS 10.13.4 nicht möglich?**

**Beitrag von „Leo Duke“ vom 20. Juli 2018, 12:47**

### Xandrock

Damals wollte ich die RX 390 kaufen, habe aber nicht geholt, jedoch zuvor Infos schon gesammelt.

Obwohl offiziell die RX 390 eine 0x67B11002 ID hat...

AMD8000Controller.kext (GCN 3.1 architecture)

Graphics Card	OOB	min. OSX	DevID	Reference Port Layout	Framebuffer	Known Issues
HD 7790 / R7 260	Yes	10.10?	0x665C	none	none	Buggy multi screen support, buggy DP
R7 260X / R7 360	No	10.10?	0x6658	none	none	"
R9 290 / R9 390	No	10.10?	0x67B1	none	none	"
R9 290X / R9 390X	Yes	10.10?	0x67B0	none	none	"

hat einer 0x67B01002 benutzt und dazu Inject ATI und FB= Radeon, angeblich mit Erfolg.

Keine Ahnung, ob es Dir weiterhilft 😞