

**Erledigt**

## **kein Sound mit ALC887**

**Beitrag von „al6042“ vom 20. Juli 2018, 19:00**

Ich empfehle hier eher mit der AppleALC-Methode zu arbeiten -> [https://www.hackintosh-forum.d...amische-AppleHDA-Patcher/](https://www.hackintosh-forum.de/threads/amische-AppleHDA-Patcher/)

Für deine ALC887 sollte in der Clover config.plist, unter "Devices"->"Audio"->"Inject" der Wert "1" eingetragen sein.

Alles andere entnimmst du aus dem Wiki-Beitrag.