

Erledigt

Kein USB3 trotz Kext2Patch uvm.

Beitrag von „kuckkuck“ vom 20. Juli 2018, 20:03

Schick mal bitte eine gesicherte IOReg Datei, dann kann [@Brumbaer](#) die richtige device-id des XHCI eintragen...

[BIOS settings](#) hattest du soweit nochmal überprüft?

Edit: Wenn der passende Z170 Treiber bereits geladen wird, dann hat sich das wohl erübrigt...