

Erledigt

WLAN Broadcom BCM94360 funktioniert nicht in PCIe 1x Slot

Beitrag von „ld@6824“ vom 22. Juli 2018, 23:43

Bei mir läuft jetzt das WLAN Modul auch wieder. Es lag nicht an MacOS sondern an meiner Fritzbox. Bisher hatte ich einen festen Kanal vergeben. Habe dies auf automatisch umgestellt. Und nun funzt es wieder. Auch merkwürdig. Computer und Elektronik können manchmal schon ein komisches Eigenleben führen...