

Erledigt

Nach Update auf 10.13.6 bleibt die Radeon RX 560 dunkel

Beitrag von „al6042“ vom 24. Juli 2018, 10:20

Das könnte an der gleichzeitigen Nutzung des Kexts2Patch-Eintrags zur AppleGraphicsDevicePoilcy liegen.

Diese wird mit dem WEG auch beeinflusst und wirkt ab 10.13.6 ggf. kontraproduktiv.

Zudem solltest du den "Inject Intel" und die dazugehörige "ig-platform-id" entfernen, da auch das vom WEG automatisch gesetzt werden sollte.