

Erledigt

Ryzen 2700X | ASRock Fatal1ty X470 Gaming K4

Beitrag von „ralf.“ vom 27. Juli 2018, 08:41

Zusätzlich zur apfs.efi liegt es oft auch daran dass nicht die neueste Clover installiert ist.
Sonst boote vom Stick ins Clover-Menü und wähle da die SSD aus.