Erledigt USB 3.0 wird nicht erkannt und kein Audio

Beitrag von "al6042" vom 29. Juli 2018, 16:27

Das klingt doch schon mal Klasse... Glückwunsch zum bisherigen Erfolg... 🤚



Um jetzt hier noch weiter unterstützen zu können, solltest du deinen aktuellen EFI-Ordner, ohne das Verzeichnis /EFI/APPLE, als ZIP-Datei hier posten.

Ansonsten kannst du bzgl. der USB-Problematik in folgendem Thread einen entsprechenden KextsToPatch-Eintrag gegen das 15-Port-Limit finden und eigenständig in deiner Config.plist eintragen -> Neue Clover "KextsToPatch"-Einträge für Sierra & High Sierra Achte hierbei auf den letzten Eintrag im ersten Post...