

Erledigt

FirePro V4900 kein Bild nur Black Screen mit Maus Cursor

Beitrag von „ralf.“ vom 31. Juli 2018, 20:54

Ich hab eine Ähnliche Karte, mit dem Chip Turks. Läuft nicht mit InjectATI. Also mal rausnehmen.