

Erledigt

Nach Update keine Audio-Hardware mehr

Beitrag von „S.Metti“ vom 1. August 2018, 21:19

Hallo in die Runde.

Gestern bin ich dem Update-Hinweis gefolgt und habe das Update auf 10.13.6 durchgeführt. Jetzt habe ich angeblich keine Hardware zur Audioausgabe mehr. Wenn ich mein BT-Headset koppel, kann ich wieder etwas hören. Also generell geht es 😊

Was hat sich da verstellt? Oder besser, was muss ich tun, damit meine Audio-Hardware wieder erkannt und genutzt wird?

Mainboardmsi Z97I Sockel 1150
Sound Onboard.

Gruß, Stefan Mettenbrink.