

Erledigt

Neue Hardware - Gigab. Z370M D3H, i7 8700K, 8GB DDR4 3000 MHZ - Neuinstallation schlägt fehl

Beitrag von „dsz378“ vom 2. August 2018, 08:50

Hallo,

ich hatte die selben Probleme. Entweder kein Boot oder Restart nach 1-30 Minuten aber meist nach 10-15. Die DDR4 3000 RAM sind sehr fehleranfällig laut meines Großhändlers. Es werde viele zurückgesendet aufgrund von Fehlern . Unter Windows kann es sein das der RAM keine Probleme macht aber beim Hacki.

Bei mir war das gesamte Quad-Kit fehlerhaft. Ich habe die Rams mit MACCHECK getestet und das Ergebnis war richtig den nach dem Tausch des Speichers wurden alle Tests ohne Fehler durchgeführt.

Link:

<https://www.micromat.com/products/maccheck>