

Erledigt

Nach Umzug auf M2 kein Clover-Boot mehr

Beitrag von „al6042“ vom 2. August 2018, 23:38

Hast du im BIOS unter "Boot" den "CSM" deaktiviert oder wenigstens bei "Launch Storage OpROM Policy" auf "UEFI only" gestellt?