

Erledigt

Imac 21,5 Core2Duo 3Ghz Radeon Grafikkarte defekt

Beitrag von „the_viking90“ vom 7. August 2018, 07:14

Meine Erfahrung: Lass das Ding vernünftig reparieren. Mein MBP 2007 hat auch den Fehler mit dem BGA Chip. Das einzige was da hilft ist das ganze neu drauf zu löten. Apple hat da in der Produktion gespart und da muss ein Material genommen werden was mehr Hitze verträgt. Hab das mit der alten Mühle schon 5 mal gemacht, bis ich das Teil einfach weggepackt hab. Seit dem suche ich nach Ersatzteilen.