## Failed to Bootstrap path

## Beitrag von "Crazzak" vom 8. August 2018, 01:16

Hab ein 700W Netzteil von Thermaltake drin. stimmt aber Windows wird problemlos mit allen Karten geladen nur eben hier nicht.

imac 14,2 probiere ich jetzt mal

edit: wieder nichts

edit2: bekomme auch immer seit dem ich osx drauf habe unsupported cpu & pch aber läuft trz weiter gibt das vllt aufschluss zu was,was nicht passen könnte ?