

Erledigt

[gelöst] Acer Spin 5: Finetuning !

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 17. August 2018, 18:09

Nabend,

das passiert bei meinem Lenovo E460 auch gelegentlich. Bluetooth wird dann aber nur in der Menüleiste als nicht verfügbar angezeigt, in den Systemeinstellungen ist alles bestens. Wenn man dort "Bluetooth in der Menüleiste anzeigen" deaktiviert und dann sofort wieder aktiviert, wird Bluetooth auch in der Menüleiste wieder als aktiv angezeigt.