

Erledigt

[gelöst] Acer Spin 5: Finetuning !

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 18. August 2018, 21:44

Dann weiß ich leider auch nicht weiter. Genau diesen beiden Kexte fehlen bei mir wenn ich deinen BT Eintrag nutzt

Wenn du eine Möglichkeit findest nach dem Sleep Bluetooth zu aktivieren dann ist der angehängte Link ein Patch das automatisch zu steuern.

Befehl wäre so was wie:

Code

1. `sudo kextunload -b com.apple.iokit.BroadcomBluetoothHostControllerUSBTransport`

und dann

Code

1. `sudo kextload -b com.apple.iokit.BroadcomBluetoothHostControllerUSBTransport`

Oder:

Code

1. `sudo kextunload /System/Library/Extensions/AppleBluetoothMultitouch.kext`

und

Code

1. `sudo kextload /System/Library/Extensions/AppleBluetoothMultitouch.kext`

Oder:

Code

1. `sudo launchctl unload /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.bluetooth.plist`

und

Code

1. `sudo launchctl load /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.bluetooth.plist`

Oder ein ähnlicher Befehl.

[Nettes kleines Shell-Tool für Sleep, Wakeup und eine Menge anderer Funktionen](#)