

Erledigt

Macos 10.13.6 HDPC Problem Grüner Bildschirm bei geladenen und Stream Filmen

Beitrag von „al6042“ vom 19. August 2018, 08:41

Das kommt darauf an, wie sich die beiden Dateien mit dem Stock-BIOS vertragen.

Das muss man testen, wenn du den Clover-Stick erstellt hast.

Packe dann beide .aml's nach /EFI/CLOVER/ACPI/patched auf die versteckte EFI-Partition des Sticks und boote damit.