

Erledigt

[gelöst] Acer Spin 5: Finetuning !

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 20. August 2018, 10:39

[@anonymous writer](#)

Ok! Besten Dank dennoch für alle Versuche und Hilfestellungen. Ich werde weiterforschen. Interessant wäre noch der Vergleich mit Deinem Clover-Ordner. Vielleicht liegt es ja an der einen oder anderen config.plist Einstellung oder an der Kombination mit manchen Kexten. Falls Du also mal Deinen Clover-Ordner hochladen kannst, vergleiche ich den mal mit dem meinen.

[@MrVanosh](#)

Ich habe den Herren von Touchbase wegen einer Lizenz für den UPDD Driver für das Touchscreen lieb und nett geschrieben. Sie haben mir die Hälfte des Vollpreises von € 133 (!) angeboten. Aber € 66 ist mit dann doch zu viel.

Du schreibst von Versuchen mit VoodooI2C. Was ging damit und was ging nicht?