

Erledigt

Prozessordarstellung in Systemübersicht

Beitrag von „al6042“ vom 28. August 2018, 23:41

Klingt doch schon mal ganz gut... 😊

Das mit dem Rauschen kann dann aber gut und gerne an den Ports selbst, bzw, am Kabel liegen, welches die Gehäuse-Ports mit dem Mainboard verbindet.