

Erledigt

## Dell Inspiron

**Beitrag von „al6042“ vom 6. September 2018, 21:22**

Der ACPI-Ordner ist meist von Haus aus leer... die Nutzung einer gepatchten DSDT oder SSDTs ist für die Installation noch nicht ausschlaggebend.

Was dein OT-Thema betrifft kann es am Einsatz von 2 NVMe-SSDs liegen.

Ich habe schon den ein oder anderen Hinweis gelesen, dass es dabei zu solchen Boot-Phänomenen kommen kann.