

Erledigt

## Dell Inspiron

**Beitrag von „pgr69“ vom 6. September 2018, 23:18**

okay dann lasse ich die auch drin.

Okay wenn es der ALC3223 ist.....sollte es doch gehen - gibt es noch andere Möglichkeiten für die Layout ID als 3, 11, 66?

Oder hat es was mit den RENAMES zu tun - da sind ja einige drin.

Und das WIFI? Er schreibt im Bootlog "Found AIRPORT Atheros at 0x1c0003, 0x0, DeviceID=0x0036"

Kommt diese Meldung auch dann wenn er keine passenden Treiber dazu hat ?