

Erledigt

Dell Inspiron

Beitrag von „pgr69“ vom 9. September 2018, 17:44

HILFE

Hi Apfelfreunde.

Ich würde gerne mal wieder mein Problem mit dem Sound ins Gedächtnis rufen.
Das WLAN-Problem löse ich durch Ersetzen der WLAN-Karte durch eine Dell DW1510 die OOB läuft.

Also laut Linux hat mein Notebook einen Realtek ALC 3223 Codec der laut AI einem ALC283 entspricht.

Wenn ich es richtig verstanden habe brauche ich dazu nur die AppleALC und lilu und die passende Layout-ID in der DEVICES-Section vom Clover Configurator einzustellen.

Ich habe die 1, 11, 33 ,66 probiert jedoch taucht in meinen Einstellungen einfach kein Ausgabegerät auf.

Was kann ich noch tun? Kann ich IORegExplorer noch irgendetwas anstellen um heraus zu finden was einzustellen ist bzw. woran es hapert?

Würde mich über Hilfe freuen.

Ig
Peter