

**Erledigt**

## **hab Prozessor übertaktet wird in Mac OS nicht angezeigt**

**Beitrag von „Crazzak“ vom 10. September 2018, 00:07**

Ist die SSDT im Patches Ordner die welche du mit den Kommandos erstellt hast ? Wenn ja mach in Clover das PluginType raus und boote mal.

Da du jetzt Turbo deaktiviert hast erstelle sie neu, probiere ob Kernel XCPM bei dir geht bei "Kernel and Kext Patches" Häkchen bei Kernel Pm raus und XCPM rein.