

**Erledigt**

## **hab Prozessor übertaktet wird in Mac OS nicht angezeigt**

**Beitrag von „Schwarzkopf“ vom 10. September 2018, 19:56**

wenn ich bei PluginType den hacken raus mache arbeitet er nur noch mit 1300mhz laut hwmonitor

den EFI Ordner hab ich hier aus dem board