

Erledigt

Asus Prime B360M-A | Frage & Antwort

Beitrag von „revunix“ vom 12. September 2018, 20:15

Hey,

habe nun endlich den PC zusammengebaut und nun muss ich dann doch mal wieder ein paar Leute hier fragen...

Ich habe mir jetzt mal einen ganz neuen Clover Stick erstellt, läuft auch soweit... bis auf die GTX, die lädt irgendwie nicht.

Die Interne GPU habe ich auf PCIE umgestellt, somit sollte die ja aus sein.
Hat jemand eine Idee und könnte sich auch mal mein Clover Setting anschauen?

Sobald ich die nvidia aktiviere bekomme ich n' blackscreen.

Signatur wurde angepasst. Und zeigt meine neue Hardware.

EDIT: Also ich hab jetzt so ziemlich alles ausprobiert was mir einfiel, aber die GTX wird nicht erkannt... sie wurde einmal mit den WebDrivern erkannt und dann nicht mehr. Ich hatte das Spielchen ja schonmal... mit einer GTX 1060... Hab jetzt auch schon mal neuinstalliert, aber Fehlanzeige... 😞

Grüße,
alex